

アイオーが解説！ PC切り替えまでに 必要な8つのステップ

Windows 10サポート終了に伴い、Windows 11 PCへの切り替えが急務になっています。
PCの切り替えは、主に8つのステップで進行します。
各ステップに必要な準備や必要なモノをあらかじめ把握し、PC切り替えに備えましょう！

PC切り替えまでの流れ ~アイ・オー・データ機器の場合~

01 新しいパソコンを購入



Windows 11に対応したPCを購入しましょう。

02 情シスでセットアップ



アカウント登録やアプリダウンロードなど、基本的なセットアップは情シスにて行います。

03 社内へ配布




社員へPCを配布します。このとき、データ移行や旧PCの返却方法についても社員に指示を出します。

04 社員各自でデータ移行



旧PCから新しいPCへのデータ移行は、社員各自で行います。**データ移行用のHDDやSSDが必要**です。

05 古いPCを情シスへ返却



データ移行が完了したら、旧PCを情シスへ返却します。移行がスムーズに完了しないと、返却が滞ることになります。

06 情シスで古いPCデータ消去



情シスに届いた旧PCは、**廃棄前にデータを抹消する必要があります**。廃棄後の情報漏洩を防ぐためです。

07 古いパソコンを廃棄



情シスにて旧PCの廃棄手配をします。情報がPC内に残らないよう、**データはしっかり抹消しておきましょう**。

08 社員各自でPC環境整備



この機会にデスク周りの環境も見直してみませんか？**ディスプレイや充電器、ハブなどを導入することで仕事効率アップ！**

**「新しいPCさえ手配すればOK!」
ではありません。
移行や廃棄、環境整備の準備も
お忘れなく!**

- データ移行用SSD/HDD
- データ消去ソフト
- 高さ調整ができる液晶ディスプレイ



詳細は裏面へ



Windows 11 PCへの切り替えがもっとスムーズに!!

アイオーおすすめ3つの神器

Web特集はこちら



おすすめ
01

面倒なデータ移行はアプリでサクッと終わらせる! データ移行アプリ内蔵SSD/HDD

PC買い替えの際に必ず必要になるデータ移行。初めての方でもデータを取りこぼすことなく、手軽にできるアプリ付きのバックアップ用SSD/HDDをご紹介します。



おすすめ
02

機密情報は決して漏らさない! データ抹消ソフト「DiskRefresher5」

米国国立標準技術研究所(NIST)が定めるデータ消去レベルの中でも高レベルな「PURGE」方式に対応し、ADECの認証を受けたUSBメモリー型のデータ消去ソフトをご紹介します。



おすすめ
03

PCとケーブル1本でつながる! Type-C対応ディスプレイ

デスク周りのゴチャゴチャを解決。会議など移動の際のケーブル取り外しも劇的にラクになるType-C端子搭載&給電にも対応した液晶ディスプレイをご紹介します。



「こうだったらいいな」を叶える。 こんな便利アイテムも!

- ドッキングステーション
- USBハブ
- ディスプレイアーム
- コンパクト充電器

アイオー商品のセールストーク、詰め込みました!



法人様向け動画コンテンツ 『アイオー-STATION』

月1更新!

アイオーデータ社員が商品の魅力や使い方をご紹介します。
お客様へのセールストークの参考に、ぜひご覧ください!



動画はこちら

